



Plaka: 34KDV772

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito


Şase No WDF44770513371488



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORIJINAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Ön Kapı		✓					Sol Marşpiyel	✓					
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput				✓			Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓					EZİK	Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı				✓			Sağ Ön Şase	✓					HAFİF EZİK
Sağ Ön Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

114 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

101 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO TOURER 518D 111 BLUETEC BASE PLUS E6

Şasi No: ***1488

Hasar Tarihi
26.03.2018

Hasar Nedeni
Çarpışma

Hasar Tutarı
5,443.00 TL